



ООО «ПромЭнергоСбыт»

email: mail@promenergoby.ru, web: www.promenergoby.ru

301650,
Тульская обл.,
г. Новомосковск,
ул. Калинина, д. 15,
инн: 7107064602,
кпп: 711601001,
тел.: (48762) 62236
факс: (48762) 62236

**Паспорт
услуги (процесса) сетевой организации**

Снятие контрольных показаний прибора учёта:

Круг заявителей: *Юридические и физические лица, непосредственно или опосредовано технологически присоединённые к электрическим сетям сетевой организации и оборудованные приборами учёта, не присоединёнными к интеллектуальным системам учёта. К данному кругу лиц не относятся собственники и пользователи жилых и нежилых помещений в составе многоквартирного дома и отдельно стоящих, подключённые к внутридомовым электрическим сетям под учётом общедомового прибора учёта.*

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:

Плата с заявителя не взимается.

Условия оказания услуги (процесса):

- 1. Наличие разработанного ООО «ПромЭнергоСбыт» плана-графика проведения контрольного снятия показаний. Контрольное снятие показаний прибора учёта проводится не чаще 1 раза в месяц;*
- 2. Доведение плана-график проведения контрольного снятия показаний до сведения гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) в отношении тех точек поставки потребителей, обслуживание которых осуществляет такой гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая организация);*

Результат оказания услуги (процесса):

Акт установленной формы по факту контрольного снятия показаний прибора учёта.

Общий срок оказания услуги (процесса):

Согласно плана-графика контрольного снятия показаний.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

№ п/п	Этап	Содержание/условия этапа	Форма предоставления	Срок исполнения	Ссылка на нормативный правовой акт
1	Разработка плана-графика.	Сетевая организация разрабатывает план-график проведения контрольного снятия показаний.	План график на бумажном носителе или в электронном виде.	До 25 числа месяца, предшествующего месяцу, когда	Пункт 165 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 « О

				должно проводиться контрольное снятие показаний.	функционировании розничных рынков электрической энергии».
2	Уведомление гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабж. организации).	Сетевая организация уведомляет гарантирующего поставщика (энергосбытовую энергоснабжающую организацию) в отношении тех точек поставки потребителей, обслуживание которых осуществляет такой гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая организация).	План график на бумажном носителе с сопроводительным письмом или в электронном виде через электронный документооборот (ЭДО).	В течение 2 дней после утверждения плана-графика.	Пункт 165 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 « О функционировании розничных рынков электрической энергии».
3	Организация допуска.	В случае необходимости допуска на объекты электросетевого хозяйства, где установлен прибор учёта, контрольные показания которого необходимо снять, сетевая организация уведомляет об этом собственника этого объекта электросетевого хозяйства. В случае недопуска сетевой организации к приборам учета в указанные в уведомлении дату и время, сетевая организация составляет акт о недопуске к приборам учета.	Письмо на официальном бланке.	За 5 рабочих дней до планируемой даты снятия контрольных показаний прибора учёта.	Пункт 166 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 « О функционировании розничных рынков электрической энергии».
4	Извещение заинтересованных лиц.	Для участия в проведении контрольного снятия показаний приборов учета, установленных в отношении энергопринимающих устройств (энергетических установок), опосредованно присоединенных к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации, такая сетевая организация приглашает лицо, владеющее на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими устройствами и (или) объектами электроэнергетики, к которым непосредственно присоединены такие энергопринимающие устройства (энергетические установки).	Письмо на официальном бланке.	За 5 рабочих дней до планируемой даты снятия контрольных показаний прибора учёта.	Пункт 166 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 « О функционировании розничных рынков электрической энергии».
5	Исполнение процедуры снятия контрольных показаний	В ходе процедуры снятия контрольных показаний исполнитель фиксирует показания прибора учёта в акте установленной формы.	Копии актов установленной формы в бумажном виде с сопроводительным	В течение 3 рабочих дней после составления.	Пункт 167 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 « О функционировании

	прибора учёта.	Копии актов снятия контрольных показаний в бумажном виде передаются гарантирующему поставщику (энергосбытовой или энергоснабжающей организации).	письмом (или в электронном виде через ЭДО) передаются гарантирующему поставщику (энергосбытовой или энергоснабжающей организации).		розничных рынков электрической энергии.
--	----------------	--	--	--	---

Контактная информация для направления обращений:

Саврасов Сергей Валентинович, начальник отдела ТООУиКПЭЭ ООО «ПромЭнергоСбыт», тел. (48762) 3-04-15